


Betonstøttemur ved Annasvej/Bengtssvej, Hellerup.

Tværsnit

Øst

Vest



skitse ej målfast.